

PLAN REMONTÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2023

OSIEDLE BAŃGÓW

| Lp. | LOKALIZACJA ROBÓT | ZAKRES ROBÓT | ILOŚĆ | UWAGI |
|-------------|--|--|---------------|--------------|
| I | ROBOTY DEKARSKIE | | | |
| 1 | Całość osiedla | Częściowa wymiana pokrycia dachu | wg potrzeb | |
| II | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | | | |
| 1 | Całość osiedla | remont balkonów wg kolejności zgłoszeń | | |
| 2 | Reymonta 50-52 | montaż koryt kablowych poziomych | 2 kl. | |
| 3 | Całość osiedla | montaż nasad kominowych, remont kominów – zalecenia po kontroli wentylacji | wg potrzeb | |
| 4 | Skłosowskiej 19 | remont kominów wraz z montażem nasad typu turbowent | 1 kl. | |
| 5 | skłodowskiej 1, 77 reymonta 14 plac zabaw | wymiana lub naprawa zużytych, uszkodzonych urządzeń zabawowych | | |
| 6 | Reymonta 2-8 | zamknięcie atyk pod atrapami | 4 kl. | |
| III | ROBOTY MALARSKIE | | | |
| 1 | Reymonta 50-52 | Malowanie klatek schodowych | 20kl. | |
| IV | ROBOTY STOLARSKIE | | | |
| 1 | Całość osiedla | Zwrot za wymianę stolarki okiennej | wg listy | |
| V | ROBOTY ŚLUSARSKIE | | | |
| 1 | Całość osiedla | montaż zadaszeń ostatnich kondygnacji | wg zgłoszeń | |
| 2 | Całość osiedla | wymiana uszkodzonych drzwi wejściowych | wg potrzeb | |
| 3 | Reymonta 50,52 | wymiana II drzwi wejściowych | 2 szt. | |
| VI | ROBOTY ELEKTRYCZNE | | | |
| 1 | Szymanowskiego 1-9 Skłodowskiej 7-15,35-59 | Remont i pomiary instalacji odgromowej | 3 budynki | |
| 2 | Ciąg pieszy Skłodowskiej 17-19 w kierunku ul. Reymonta do Szymanowskiego 9 | Wymiana 15 słupów oświetlenia zewnętrznego wraz z okablowaniem | 15 szt. | |
| VII | DŹWIGI-REMONTY | | | |
| VIII | ROBOTY INSTALACYJNE | | | |
| 1 | Całość osiedla | Wykonanie zaleceń pokontrolnych na instalacji gazowej | wg protokołów | |
| IX | ROBOTY INŻYNIERYJNE | | | |
| 1 | Całość osiedla | Naprawa dróg i chodników | wg potrzeb | |
| X | DOMOFONY-REMONTY | | | |
| 1 | Całość osiedla | wymiana kaset domofonowych | wg potrzeb | |